



ANEXO N° 7

Registro corte en línea aérea, visita Internacional

Tiempos para realizar el corte monofásico en línea aérea (empalme) hasta 10 kW

CHILE

CAMIONETA

Item	Descripción	Trabajador 1	Trabajador 2	Observación
1	Desplazamiento al suministro	0:00:05	0:00:05	
2	Verificación del suministro		0:00:05	
3	Toma de lectura (control)		0:00:05	
4	Preparación para el corte (puesta de guante aislante y de protección mecánica lentes o máscara para verificación de caja energizada, etc.)	0:00:38		El tecnico ya tiene el equipo de seguridad puesto., agregar 38 seg.
5	Colocación de escalera		0:00:24	
6	Subir escalera y colocar cinto de seguridad	0:00:21		
7	Efectuar el corte en línea de las dos fases	0:01:12		
8	Información al usuario		0:00:15	
9	Colocación de sticker y otros		0:00:10	
10	Retiro de cinto de seguridad y bajar escalera	0:00:16		
11	Retiro de escalera y colocación en vehículo	0:00:39	0:00:39	
12	Retiro de los implementos de seguridad, guardado de herramientas y revisión de ☐ caja energizada	0:00:45		
13	Puesta y retiro de señalización de área de trabajo	0:00:27	0:00:27	
14	Regreso a la unidad de transporte.	0:00:04	0:00:04	
	Total	0:04:27	0:02:14	
	Tiempo en segundos	267		
	Total	267		

Tiempo teórico (Seg.)	Factor de Rendimiento	Tiempo Real (Seg.)	Tiempo Real (min.)
267	1	267	0:04:27

